Pietcard

Industria Argentina

Rev. 3

016	REEMPLAZO ELECTRÓNICO

YAMAHA RX 125 (Año1981)

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

DESPIECE: Bobina Alimentación 3056 con distancia entre agujeros de 56 mm y CDI 2013.

CONEXIÓN

CDI	Conectado a:
Gris:	Gris sensor
Rojo:	Bobina de alta Pietcard 3230
Negro:	Masa chasis
Azul:	- Azul 1: Bobina Alimentadora - Azul 2: Pare

IMPORTANTE

No apto para instalar con bobina de alta original (tachito).

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar