Rev. 1

IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:
1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)

Pietcard
Industria Argentina

2409

Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

2409 CDI DIGITAL

Alimentado a Magneto

KAWASAKI 150 SCORPION

(Cod. Orig Denso 21119-1347 / 070000-2320)

CONEXIÓN



1- Blanco c/ Verde: Sensor
2- Blanco c/ Rojo : Sensor
3- Negro c/ Blanco: Bobina de Alta
4- Negro: Masa
5- Rojo: Bobina de Alimentación
6- Negro c/ Rojo: Bobina de Alimentación

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar