IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:
1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)

Pietcard
Industria Argentina

2453

Pietcard

Industria Argentina

2453	**CDI** Digital Alimentado a Magneto

CORVEN 250 Triax R3 (Año 2017)

CONEXIÓN



1- Azul con Blanco: Sensor
2- Negro con Amarillo: Bobina de Alta
3- Verde: Masa
4- Verde: Masa
5- Negro con Blanco: Pare
6- Negro con Rojo: Bobina Alimentación

ATENCIÓN

Para un correcto funcionamiento de este CDI es imprescindible que la batería y el regulador de voltaje se encuentren en buenas condiciones de uso.

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar