Rev. 2

IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:
1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)

Pietcard
Industria Argentina

2471

Pietcard

Industria Argentina Rev. 2

2471 — CDI Avance Digital Alimentado a Batería

CORVEN 250 Triax Touring

(Código original 81200-M954)

Con corte a 11000 RPM

CONEXIÓN

1- Negro con Rojo: Positivo 12V.
2- Sin conexión
3- Amarillo c/ Negro: Act. Relé Luces
4- Azul con Blanco: Sensor
5- Negro c/ Amarillo: Bobina de Alta
6- Verde: Masa
7- Sin conexión
8- Sin conexión

ATENCIÓN

Este encendido funciona con un microprocesador que puede ser afectado por interferencias, por lo tanto la moto debe estar equipada con el capuchón de bujía original con resistor.

CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar