


IMPORTANTE

Rev. 6

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:
1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo.
(Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)



Industria Argentina

2057R

2 de 2



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 6

2057R

CDI RACING

Digital Aliment. a Magneto


YAMAHA Crypton 105 c.c. (4T)

(Cod Orig Japón: 4ST-00 - 056)

(Cod. Orig China: HONGLIN 0709 - 0601)

CONEXIÓN

- 1- Negro: Masa
- 2- Naranja: Bobina de alta
- 3- Negro con Blanco: Pare
- 4- Marrón: Bob. Alimentación
- 5- Blanco: Sensor (Masa)
- 6- Rojo: Sensor
- 7- Verde: Bobina de Alimentación (Masa)



CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2