



# Pietcard

Industria Argentina

Rev. 3

## 014

## REEMPLAZO ELECTRÓNICO

### HONDA DAX 70 ST (Año 1993)

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

**DESPIECE:** Bobina Alimentación 3045 con distancia entre agujeros de 54 mm y CDI 2013.

### CONEXIÓN

#### CDI

Gris:  
Rojo:  
Negro:  
Azul:

#### Conectado a:

Gris sensor  
Bobina de alta Pietcard 3213E  
Masa chasis  
- Azul 1: Bobina Alimentadora  
- Azul 2: Pare

### IMPORTANTE

No apto para instalar con bobina de alta original (tachito).

### CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - [www.pietcard.com.ar](http://www.pietcard.com.ar)