


IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:
1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo.
(Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)



Industria Argentina

Rev. 3

2370

CDI DIGITAL
A Magneto con Avance

HONDA

CR 125 (Cod. Orig.:
Denso 071000-1290 Japan)

CONEXIÓN

- 1- Azul con Amarillo: Sensor
- 2- Verde con Blanco: Sensor
- 3- Blanco: Bobina de Alimentación
- 4- Azul: Bobina de Alimentación
- 5- Negro con Blanco: Switch Pare
- 6- Negro con Blanco: Switch Pare
- 7- Verde: Masa
- 8- Negro con Amarillo: Bobina Alta



CONSULTAS TÉCNICAS:
03404-470192 - www.pietcard.com.ar