



Industria Argentina

Rev. 2

017 Reemplazo Electrónico

HONDA CG 125 Platinera

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

No aplicable a modelos con platinos en la cabeza de cilindros (árbol de leva a la cabeza).

DESPIECE: Bobina Alimentación 3057 con distancia entre agujeros de 54 mm y CDI 2043.

CONEXIÓN

CDI

Negro
Azul
Rojo
Blanco
Negro

Conectado a:

Terminal Pala: Pare
Bobina de Alta Pietcard 3240
Bobina de Alimentación
Sensor
Terminal Ojal: Masa

IMPORTANTE

No apto para instalar con bobina de alta original (tachito).

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar