



Industria Argentina

Rev. 2

016

**Reemplazo
Electrónico**

YAMAHA RX 125 Modelo 1981

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

DESPIECE: Bobina Alimentación 3056
con distancia entre agujeros de 56 mm
y CDI 2013.

CONEXIÓN

CDI	Conectado a:
Gris	Gris sensor
Azul y rojo:	Azul alimentación, Rojo pare
Rojo	Bobina de alta Pietcard 3230
Negro:	Masa chasis

IMPORTANTE

No apto para instalar con bobina de alta original (tachito).

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar