



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 1

018

Reemplazo Electrónico

HONDA CG 125 Platinera

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

DESPIECE: Bobina Alimentación 3068 con distancia entre agujeros de 58 mm y CDI 2043.

CONEXIÓN

CDI	Conectado a:
Negro	Terminal Pala: Pare
Azul	Bobina de Alta Pietcard 3240
Rojo	Bobina de Alimentación
Blanco	Sensor
Negro	Terminal Ojal: Masa

IMPORTANTE

No apto para instalar con bobina de alta original (tachito)

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar