


IMPORTANTE

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)



Pietcard

Industria Argentina

2465

CDI Digital

A Magneto con Avance


BAJAJ Boxer 150 BM

Con corte 9800 RPM

(Cód. Orig.: PF 35 1201)

CONEXIÓN

- 1- Negro/Amarillo: Masa
- 2- Azul: TPS
- 3- Blanco/Rojo: Captor
- 4- Negro: Bobina de alta
- 5- Negro/Amarillo: Masa
- 6- Negro/Blanco: Corte
- 7- Rojo: Alimentación Estator



CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2