ATENCIÓN

NO UTILIZAR ESTE REGULADOR PARA MOTOS CON ALTERNADOR O DINAMO

CONTROL DE ESTATOR

Prueba 1: compruebe el voltaje de los tres cables del estator entre si con un tester en corriente alterna. Las tres fases deben generar iguales voltajes a iguales revoluciones.

Prueba 2: conecte un foco de 12 volt entre cualquiera de las fases y masa.

Al poner en marcha la moto no debe prender.

Repita la operación con las otras fases y en ninguno de los casos el foco debe prender.

Prueba 3: conecte el regulador, mida con pinza amperométrica cada una de las fases. La corriente debe ser pareja en las 3 fases y no debe superar el valor declarado que soporta el regulador. Realizar esta prueba a medio régimen del motor.

Si estas pruebas no son correctas REPARE EL ESTATOR

videos tutoriales disponibles en nuestro sitio web



1426-12A

Industria Argentina

3 de 3



Industria Argentina

Rev. 1

1426-12A


REG. CTE. CONTÍNUA 12V. - Trifásico 12A.

KELLER Stratus 260R (2014)- Quasar KN260GY (2014)-Quasar KN260GY Policía (2014).

CORVEN 110 Energy (Año 2015).

(Con salida para luces delantera siempre encendida)

CONEXIÓN



- 1- Amarillo: Corriente Alterna Estator
- 2- Amarillo: Corriente Alterna Estator
- 3- Amarillo: Corriente Alterna Estator
- 4- Verde: Masa
- 5- Rojo: Positivo Batería
- 6- Rojo con Blanco: Salida Cte. Contínua Luces


CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

2 de 3

Para asegurarse que no exista un corto en su moto:

 Conecte un fusible de 5 amper entre el pin con el cable rojo del conector de la instalación y el pin con el cable rojo con blanco del mismo conector tal como muestra el siguiente gráfico:



- Si el fusible no se quema usted puede conectar el regulador sin inconvenientes.
- En cambio si el fusible se quema, puede tener un problema en la instalación. Deberá buscar el inconveniente y resolverlo para realizar nuevamente la prueba anterior hasta que no se queme dicho fusible. Una vez corroborado la solución del inconveniente se podrá instalar el regulador.

DEBERÁ REPETIR ESTA PRUEBA EN LUZ ALTA Y LUZ BAJA

Dicha prueba puede realizarse con la moto fuera de contacto y aún así debe encender la luz delantera al conectar el fusible.

Fallas Frecuentes: Porta lámparas en corto, Lámpara en corto, Cables de instalación dañados