


Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar el disco de sensores esté original y sea el correcto:



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

2202


CDI Digital

A Magneto - con Avance

KAWASAKI KLX 250R

(Cod. Orig.: 21119-1376 / Denso 070000-0520 Japan)

CONEXIÓN



- 1- Negro con Amarillo: Masa
- 2- Negro con Blanco: Pare
- 3- Azul: Bobina de Alta
- 4- Blanco: Bobina de Alimentación
- 5- Blanco con Amarillo: Sensor
- 6- Rojo: Bobina de Alimentación
- 7- Verde con Blanco: Sensor

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2