


IMPORTANTE

Rev. 6

Para asegurar un correcto funcionamiento de este módulo aconsejamos hacer los siguientes controles:

1- Verificar que el disco de levas de encendido sea el original y/o coincida con el diagrama:

Vista superior del volante



2- Los capuchones de bujía tienen que ser con resistencia de 5K porque de lo contrario generan interferencia sobre el microprocesador, ocasionando un mal funcionamiento del mismo. (Aconsejamos desarmarlos para estar seguros de que tengan la resistencia)



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 6

2231


CDI Digital

SUZUKI DR 350 R (Mod. 1994)

(9 cables, 2 sensores)

(Cod.: Original: Mitsubishi MGT001 F8T31081)

CONEXIÓN



- 1- Negro con Blanco: Masa
- 2- Negro con Amarillo: Pare
- 3- Blanco: Bobina de alta
- 4- Gris: Sensor 1
- 5- Amarillo: Sensor 1
- 6- Azul: Sensor 2
- 7- Verde: Sensor 2
- Marrón: Bobina de alimentación
- Blanco: Bobina de alimentación

ATENCIÓN

Este encendido funciona con un microprocesador que puede ser afectado por interferencias, por lo tanto la moto debe estar equipada con los capuchones de bujías originales con resistor.

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar

1 de 2