



Industria Argentina

Rev. 1

2001

CDI

**Volante DUCATI con sensor
JUKI DRIBBLING
Ciclom. DEI ATALA
PIAGGIO VESPA - COSSA 50**

**Reemplazo bobina de alta
original con CDI incorporado
(AGREGAR BOBINA 3213)**

CONEXION

**Rojo: cable rojo (sensor)
Verde y Amarillo: Verde (bob. de aliment.)
Amarillo (pare)
Amarillo: Bobina de alta platinera (3213)
Negro: masa**

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar