



Industria Argentina

Rev. 2


2038

CDI

Ciclomotor LIMING HK 50

Reemplazo bobina de alta
original con CDI incorporado
Agregar Bobina 3213E

CONEXIÓN



- 1- Negro: Masa
- 2- Blanco con Rojo: Sensor
- 3- Negro con Rojo: Bobina de Alimentación
- 4- Naranja: Bobina de Alta 3213E

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar