



Pietcard

Industria Argentina

8002

C.D.I.

Alimentado a Batería

CONEXIÓN



- 1- Sensor
- 2- Bobina de alta 1
- 3- Masa
- 4- Bobina de alta 2
- 5- Positivo Batería
- 6- Sin Conexión

ATENCIÓN

Para un correcto funcionamiento de este CDI es imprescindible que la batería y el regulador de voltaje se encuentren en buenas condiciones de uso.

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar