



Pietcard

Industria Argentina

Rev. 2

013

Reemplazo Electrónico

HONDA DAX 70 y ECONO POWER 90
(hasta mod. 1995)

Este encendido reemplaza la bobina de alimentación, el platino y condensador, sin modificar la puesta a punto.

DESPIECE: Bobina Alimentación 3017
con distancia entre agujeros de 58 mm
y CDI 2013.

CONEXIÓN

CDI

Conectado a:

Gris

Gris sensor

Azul y rojo:

Azul alimentación, Rojo pare

Rojo

Bobina de alta Pietcard 3213E

Negro:

Masa chasis

IMPORTANTE

No apto para instalar con bobina de alta original (tachito).

CONSULTAS TÉCNICAS:

03404-470192 - www.pietcard.com.ar